

OKAWHITE 5110

Чистящий концентрат для материального цилиндра, шнеков, формующего инструмента экструзионного оборудования и термопластавтоматов (ТПА)

Химический состав

Компаунд на основе полиолефиновой матрицы, стабилизирующих и процессинговых добавок и поверхностно-активных веществ.

Основные показатели OKAWHITE 5110

Характеристики	Показатели
Плотность, г/см ³	0,9 - 1,5
Температура плавления, °C	≥ 80
Физическая форма	гранулы натурального цвета
Растворимость в воде	нерастворим
Растворимость в органических растворителях	нерастворим при комнатной температуре
Реакционная способность	не реагирует при нормальных условиях хранения

Информация по использованию OKAWHITE 5110

Диапазон температур	от 150°C до 280°C.
Необходимое количество для чистки	Как правило, необходимо добавить 5% чистящего концентрата в полимерную матрицу, используемую в работе. Количество загружаемой чистящей смеси составляет 1-2 объема цилиндра (фактическое количество зависит от степени загрязнения материального цилиндра и шнеков).
Применение	Экструзия - профиль, лист, компаундирование, пленка (выдувная, плоскощелевая, соэкструзия). Литье под давлением.

Форма выпуска и упаковка

Гранулы. Упаковка в полиэтиленовые или полипропиленовые мешки (масса нетто 25±0,25 кг).

Хранение и транспортировка

Оптимальная температура хранения не выше +30°C при относительной влажности воздуха ≤80%. Транспортировка любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранности целостности упаковки и соблюдения условий хранения.